


アダプター(Aシリーズ、Sシリーズ) 取付説明書

CAT.A-2510-0
株式会社ナゴシ

1. アダプターを下図の姿勢で本体に挿入(ワッシャ不使用)
2. アイレットに当たらないようにアダプターの二歩取り角度を合わせる
3. カバー、アイレットを取付、ボルト R を仮締めする
4. アダプターが少しグラグラすることを確認の上、ボルト R を本締めする
(グラグラしていない場合はアダプターが傾いている可能性がある)
5. 本締め後もアダプターが少しグラグラしていれば OK (アダプターが動かない場合は締めなおす)
6. グラグラしているか分かりづらい場合は、そのまま組付け振動など問題がある場合は組み直す

22 型 K での取付参考



型式一覧

ぐるがり型式	アダプター型式	刈払機ネジ仕様・型式
22 型、55 型、60 型 53 型、51 型	NO-A710	M7 オス
	NO-A810	M8 オス
	NO-A255	当社販売ハイトルクギヤ、刈払機 SRE-2720N、SRE2720N2、RA1026N、RA1026N2 用(M10xP1.25 メス)
	NO-A055	刈払機 SRE-2730N、SRE2730N2、RA3026N、RA3026N2 (M10xP1.25 メス)
	NO-S155	M10xP1.0(スチール用)
21 型	NO-A720	M7 オス
	NO-A820	M8 オス
30 型	NO-A730	M7 オス
	NO-A830	M8 オス
61 型	NO-A761	M7 オス
	NO-A861	M8 オス
	NO-A161	当社販売ハイトルクギヤ、刈払機 SRE-2720N、SRE2720N2、RA1026N、RA1026N2 用(M10xP1.25 メス)
	NO-S155	M10xP1.0(スチール用)